

上海銀行金融機構自動化服務設備環境盤點精進一覽表

全行ATM共269台
符合輪椅ATM共269台
視障語音ATM共269台
114年3月31日

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	台北市建國北路二段120號(儲蓄部)	4	A404.1-有階梯	1.大樓既有建物無法修改無障礙坡道 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
2	台北市館前路28號(城中分行)	3	A404.1-有階梯	1.大樓既有建物無法修改無障礙坡道 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
3	台北市敦化南路二段40號(信義分行)	2	A404.1-有階梯	1.大樓既有建物無法修改無障礙坡道 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
4	台北市復興北路203號(民生分行)	3	A404.1-有階梯	1.大樓既有建物無法修改無障礙坡道 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
5	台北市萬華區內江街57號(龍山分行)	3	A404.1-有高低落差	1.擬評估增設活動式斜坡 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
6	桃園市中壢區中美路一段18號(中壢分行)	4	A404.1-有高低落差	1.擬評估增設活動式斜坡 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
7	新北市新店區民權路75號(新店分行)	3	A404.1-有高低落差	1.擬評估增設活動式斜坡 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
8	台北市信義路四段275號(松南分行)	3	A404.1-有高低落差	1.擬評估增設活動式斜坡 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
9	新北市中和區中山路二段146號(中和分行)	3	A404.1-有階梯	1.大樓既有建物無法修改無障礙坡道 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
10	台中市西區台灣大道2段489號(中港分行)	4	A404.1-有高低落差	1.擬評估增設活動式斜坡 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
11	台南市民族路二段66號(東台南分行)	3	A404.1-有高低落差	1.已增設活動式斜坡 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
12	台中市大里區益民路二段127號(大里分行)	2	A404.1-有高低落差	1.擬評估增設活動式斜坡 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
13	新北市土城區金城路三段50號(土城分行)	3	A404.1-有高低落差	1.擬評估增設活動式斜坡 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
14	台北市松德路171號之6(世貿分行)	4	A404.1-有高低落差	1.擬評估增設活動式斜坡 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
15	台北市承德路二段77號(承德分行)	3	A404.1-有高低落差	1.擬評估增設活動式斜坡 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
16	屏東縣屏東市中正路468號(屏東分行)	3	A404.1-有階梯	1.大樓既有建物無法修改無障礙坡道 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
17	台北市士林區中山北路七段125號(天母分行)	3	A404.1-有高低落差	1.擬評估增設活動式斜坡 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
18	基隆市仁二路203號(基隆分行)	3	A404.1-有階梯	1.大樓既有建物無法修改無障礙坡道 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
19	台北市內湖區瑞光路188巷46號(西湖分行)	3	A404.1-有階梯	1.大樓既有建物無法修改無障礙坡道 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
20	台北市羅斯福路5段251號(文山分行)	3	A404.1-有階梯	1.大樓既有建物無法修改無障礙坡道 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
21	桃園市觀音區大觀路2段321號(觀音分行)	2	A404.1-有階梯	1.大樓既有建物無法修改無障礙坡道 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
22	新北市新莊區中正路708-5號(丹鳳分行)	3	A404.1-有階梯	1.大樓既有建物無法修改無障礙坡道 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
23	台中市南屯區河南路4段458號1樓(南屯分行)	2	A404.1-有階梯	1.大樓既有建物無法修改無障礙坡道 2.設置客戶服務鈴,提供專人服務
24	新北市三重區自強路一段73號3樓(證券公司)	1	A404.1-有階梯	非本行自有,維持現況
25	桃園市新屋區中華路810號B1(公司行號)	1	A404.1-有階梯	非本行自有,維持現況
26	桃園市觀音區經建五路1號(公司行號)	1	A404.1-有階梯	非本行自有,維持現況
合計		72		